



Гиперболоидные гнезда и
контакты $\varnothing 1,0$ мм, $\varnothing 1,5$ мм

Hyperboloid sockets and
contacts $\varnothing 1,0$ mm, $\varnothing 1,5$ mm






ОАО «ТАВА»
ПОЛТАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД






Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1.0		ГЕЗ.647.371 Сп	6	5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1.0		ВКШУ.685156.023 ВКШУ.685156.023-0	6	5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1.0		ВКШУ.685156.034 ВКШУ.685156.034-01	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1.0		ВКШУ.685156.034-04 ВКШУ.685156.034-05	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1.0		КеЗ.647.027Сп	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1.0		Ке3.647.027-01Сп	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1.0		Ке3.647.109-2Сп	6	5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
		ГЕ8.212.110 ГЕ8.212.110-01	-	-	-
		ГЕ8.212.111	-	-	-
1.0		ГЕ7.740.191	6	5	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		АЕМ7.740.024	4	5	-
1,0		ЕЦЦ7.740.042 ЕЦЦ7.740.042-01	6	5	-
1,0		ВКШУ.757474.124 ВКШУ.757474.124-01	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.088 ВКШУ.757471.088-01	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.031-01 ВКШУ.757471.031-05	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.031 ВКШУ.757471.031-04	4	8	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ВКШУ.757471.031-02 ВКШУ.757471.031-06	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.031-03 ВКШУ.757471.031-07	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.002	2	10	-
1,0		ВКШУ.757471.001	2	10	-
1,0		ВКШУ.757471.007	8	10	-
1,0		ВКШУ.757471.003	8	10	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0	 <p>Technical drawing of contact EЩ7.740.045-01. Dimensions: $\varnothing 0,945$, $\varnothing 1,5$, 6, 10,1, $\varnothing 1$, 0,8, $\varnothing 0,6$, 22,5.</p>	ЕЩ7.740.045-01	3	8	-
1,0	 <p>Technical drawing of contact EЩ7.740.045. Dimensions: $\varnothing 0,945$, $\varnothing 1,5$, 6, 10,1, $\varnothing 1$, 0,8, $\varnothing 0,6$, 24.</p>	ЕЩ7.740.045	3	8	-
1,0	 <p>Technical drawing of contact Ке7.740.024. Dimensions: $\varnothing 1$, 9,85, 8, 8,3, $\varnothing 0,6$.</p>	Ке7.740.024	3	8	-
1,0	 <p>Technical drawing of contact Ке7.740.025. Dimensions: $\varnothing 1$, 13,8, 12,05, 8, $\varnothing 0,6$.</p>	Ке7.740.025	3	8	-
1,0	 <p>Technical drawing of contact БА6.622.695. Dimensions: $\varnothing 1$, 6,5, $\varnothing 2,4$, 29, 12,4, $\varnothing 0,5$.</p>	БА6.622.695	2	20	-

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ДЕМ7.732.016	3	5	-
1,0		ДЕМ7.732.017	3	5	-
1,0		ГЕ7.740.160-1	3	5	-
1,0		ГЕ7.740.160-2	3	5	-
1,0		ВКШУ.757471.022	3	10	-

